

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СИСТЕМЫ:
СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Интерьерная система "UNO"

raumplus

Алфавитный указатель

Общая информация / Инструменты_страница 3

Технические термины_страницы 4-5

Подготовка_страница 4

Сборка_страница 6

 A_Наращивание

 B_Угол

Размеры_страницы 7-9

Сборка подробно_страницы 10-14

 A_Соединение профилей

 B_Потолочные и настенные крепления

 C_Регулировка ножек

 D_L-держатели для деревянных полок

 E_Держатели для стеклянных полок

 F_Корпуса для выдвижных ящиков, без роликов.

 G_Корпуса для выдвижных ящиков, с роликами.

 H_Аксессуары

Детальные чертежи_страницы 15-17

Общая информация / Инструменты

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Интерьерная система UNO:

Общая информация

Внутренние системы от Raumplus предлагают широкий диапазон решений и возможностей наполнения.

Из-за этого их сборка является процессом немного более сложным и точным, чем для других, простых систем. Очень большое преимущество интерьера системы UNO в том, что вы можете легко перемещать все вертикальные элементы и принадлежности в другие места и после того, как собрали их, а это означает, что она может быть адаптирована к изменяющимся условиям в любое время.

Эти рекомендации были созданы людьми для людей.

Мы разработали инструкций и фотографий, для того, чтобы они были логичны и легко понимаемы. Если вы все-таки сочтёте, что что-то окажется для вас неясным, пожалуйста, сообщите нам, чтобы мы могли пересмотреть этот раздел.

Технические характеристики могут быть изменены.

Для того, чтобы упростить эти инструкции по сборке, мы привели здесь лишь основные монтажные работы.

Подробные инструкции описываются в собственных главах.

Методика (последовательность сборки): Подготовка-Угловая-система-Основная конструкция с левой стороны и т.д.

Вы устанавливаете тумбу?

Нужны ли Вам ящики?

Пожалуйста, обратите внимание на то, что корпус ящика должен быть предварительно отрегулирован (собран) при монтаже. Это единственный верный способ сборки.

Поместите полки для углов

Пожалуйста, прочитайте главу "установка углов" и правильно определите, куда эти углы должны быть помещены.

Проверьте наличие отдельных элементов с помощью доставочного листа. В случае каких-либо претензий или повреждений при транспортировке, пожалуйста, свяжитесь с Raumplus немедленно.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Крестовые отвертки

Уровень, Рулетка, возможно, резиновый молоток,

Шестигранный ключ

Для ящика с роликами:

Дрель, сверло по металлу 8,5 мм, сверло по металлу 5 мм

резьбонарезной инструмент 10 мм

торцевые ключи, ключи с храповиком

_ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ




1_



2_



3_




4_



5_



6_



7_



8_



9_



10_



11_



12_

1_ Несущий профиль (80.01.020)_на этот профиль устанавливаются и фиксируются все основные несущие конструкции и соединения. А так же гардеробные элементы, если он установлен горизонтально, и крепится к стене (вертикальный: длиной до 3 м для 80.01.020 конструкции пол-потолок; горизонтальный - менее 0,5 м для крепления к стене)

2_ Стеновой соединитель (крепление к потолку или стене) (80.20.040)_крепится к торцу несущего профиля, и служит креплением к потолку или стене.

3_ Профильный соединитель (80.20.060)_предназначен для соединения профилей.

4_ Универсальный держатель (80.40.050)_для соединения профилей, а так же с L-образным держателем.

5_ Опора под полку (L-образный держатель) (80.40.020)_для полок и ящиков.

6_ Угловой соединитель (80.20.080)_для корпуса ящика с роликами.

7_ Элемент для фиксации стакла на полке (крепление для стеклянных полок) (80.40.025)_

8_ Регулируемая опора (80.20.015)_Для оптимальной регулировки- крепления несущего профиля-стойки к потолку и полу. Минимальная высота 32 мм, максимальная высота 80 мм

9_ Торцевой элемент несущего профиля (переходник) (80.20.010)_для крепления регулируемой ножки.

10_ Заглушка (80.20.090)_


11_ Поперечная вешалка (80.22.050)_

12_ Опора для вешалки (крепление для поперечной вешалки) (80.40.030)_

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ / ПОДГОТОВКА



13_



14_



15_



16_



17_



18_

13_ Вешалка для ремней (не входит в ассортимент, комплектуется отдельно)_

14_ Вешалка для галстуков (не входит в ассортимент, комплектуется отдельно)_

15_ Универсальная вешалка (не входит в ассортимент, комплектуется отдельно)_


16_ Вешалка с лифтом (пантограф) (не входит в ассортимент, комплектуется отдельно, до 830 мм в высоту / до 1150 мм в ширину)_

17_ Адаптер для дополнительных аксессуаров (п.п. 13-15) _для укрепления на несущем профиле.

18_ Адаптер для вешалки с лифтом _для закрепления вешалки с лифтом на несущем профиле.

Показанные варианты стоит принимать в качестве примеров. Существует так же множество других вариантов наполнения, крепление которых осуществляется аналогично.

ПОДГОТОВКА:



Распакуйте и проверьте число отдельных элементов также возможное наличие повреждений.

Мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию перед началом сборки.

Этот рисунок показывает пример.


СБОРКА

СБОРКА:



Пожалуйста, подробно изучите описание каждого этапа сборки в соответствующих главах. Вам необходимо осуществлять сборку с правой стороны к левой

Перед началом сборки конструкции, необходимо зафиксировать стенные и потолочные соединения. В любом случае, пожалуйста, действуйте точно, т.к. допуски составляют только 2 мм!



1_Заранее смонтируйте переходные части, регулируемые ножки, потолочные, стенные и профильные соединения, L-образные держатели для полок и горизонтальные крепежные соединения с вертикальными профилями (см. рис. слева).

2_Наметьте отверстия для просверливания и просверлите сначала только одно отверстие в потолке для первого вертикального профиля-стойки.


3_Прикрепите первый крепеж профиля к потолку, но не плотно.

4_Выровняйте вертикальный профиль с помощью нивелира, наметьте отверстие для просверливания под горизонтальный профиль.


5_Просверлите, соберите, установите регулируемую ножку, и отрегулируйте так, что бы вертикальный несущий профиль был зафиксирован в потолок.

6_Привинтите дно полки неплотно к L-образным держателям на вертикальном профиле-стойке (для удобства можно использовать деревянный бруск, подложив его с правой стороны под полку).

ИНСТАЛЛЯЦИЯ УГЛОВ:



1 Вариант




2 Вариант

1 Вариант: установка рядом друг с другом (положение полок можно менять).

2 Вариант: Используется соединительный элемент для полок.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ.

ВЕРСИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОЛОК:




Высота профиля = высота потолка - 65 мм

Пожалуйста, обратите внимание на эти ограничения. Последующая регулировка профилей невозможна.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ.

ПРИМЕР – КАК ПОДОБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

Ниша длиной 2 м (подробности в миллиметрах - рисунок не в масштабе).



L-крепление для полок

С учётом 2 x 6,5 мм. $847,5 \text{ мм} - 13 \text{ мм} = \text{ширина полки } 834,5 \text{ мм}$

Крепление штанги для одежды

С учётом 2 x 6,5 мм $847,5 \text{ мм} - 13 \text{ мм} = \text{длина штанги } 834,5 \text{ мм}$

Существует рабочий допуск - не более 2 мм, но вы должны работать как можно точнее, потому что даже незначительное отличие в размерах может потребовать полностью нового просверливания.

Никогда не полагайтесь только на снятые вами размеры, т.к. стены и потолки обычно имеют неровности, поэтому проверьте сделанные вами отметки как указано в главе "Сборка"

Профили поставляются длиной до 3000 мм.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ.

ОБЗОР: ИЗГИБ ПОЛОК:


Стекло ESG	толщина = 8 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 460 мм	прогиб в мм	9,6	7,0	4,9	2,8	2,1
	лин. нагрузка 55 кг	средняя нагрузка в %	33,0	29,7	26,4	21,8	19,8
Стекло ESG	толщина = 10 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 460 мм	прогиб в мм	4,9	3,6	2,5	1,4	1,1
	лин. нагрузка 55 кг	средняя нагрузка в %	21,1	19,0	16,9	13,9	12,7
Стекло ESG	толщина = 8 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 600 мм	прогиб в мм	7,3	5,4	3,8	2,1	1,6
	лин. нагрузка 55 кг	средняя нагрузка в %	25,3	22,7	20,2	16,7	15,2
Стекло ESG	толщина = 10 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 600 мм	прогиб в мм	3,8	2,7	1,9	1,1	0,8
	лин. нагрузка 55 кг	средняя нагрузка в %	16,2	14,6	12,9	10,7	9,7
Стекло ESG	толщина = 8 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 460 мм	прогиб в мм	3,5	2,5	1,8	1,0	0,8
	лин. нагрузка 20 кг	средняя нагрузка в %	12,0	10,8	9,6	7,9	7,2
Стекло ESG	толщина = 10 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 460 мм	прогиб в мм	1,8	1,3	0,9	0,5	0,4
	лин. нагрузка 20 кг	средняя нагрузка в %	7,7	6,9	6,1	5,1	4,6
Стекло ESG	толщина = 8 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 600 мм	прогиб в мм	2,7	1,9	1,4	0,8	0,6
	лин. нагрузка 20 кг	средняя нагрузка в %	9,2	8,3	7,4	6,1	5,5
Стекло ESG	толщина = 10 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 600 мм	прогиб в мм	1,4	1,0	0,7	0,4	0,3
	лин. нагрузка 20 кг	средняя нагрузка в %	5,9	5,3	4,7	3,9	3,5
ДСП	толщина = 25 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 460 мм	прогиб в мм	9,2	6,7	4,7	2,6	2,0
	лин. нагрузка 55 кг	средняя нагрузка в %	14,1	12,7	11,3	9,3	8,4
ДСП	толщина = 25 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 600 мм	прогиб в мм	7,0	5,1	3,6	2,0	1,5
	лин. нагрузка 55 кг	средняя нагрузка в %	10,8	9,7	8,6	7,1	6,5
ДСП	толщина = 25 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 460 мм	прогиб в мм	3,3	2,4	1,7	1,0	0,7
	лин. нагрузка 20 кг	средняя нагрузка в %	5,1	4,6	4,1	3,4	3,1
ДСП	толщина = 25 мм	длина в мм	1250	1125	1000	825	750
	ширина = 600 мм	прогиб в мм	2,6	1,9	1,3	0,7	0,6
	лин. нагрузка 20 кг	средняя нагрузка в %	3,9	3,5	3,1	2,6	2,4

Если стекло повреждено, уменьшается емкость веса. Не превышайте максимально допустимой нагрузки.

СБОРКА ПОБРОБНО

A_Соединение профилей:

Далее объясняется, как устанавливать и использовать различные типы соединений для профилей:




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ:

Универсальный соединитель используется для бокового крепления к несущему профилю, а так же для крепления корпуса с ящиками. Так же, с помощью этого крепления, система UNO может быть укреплена боком к стене.

1_Крепление универсального соединителя с коротким несущим профилем (4 самореза).

2_Крепление универсального соединителя с длинным несущим профилем (2 зажимных винта – под шестигранный ключ).



Втулка для соединения профилей 80.20.060

СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ:

Прямое соединение профилей используется, как правило, для крепления горизонтального профиля к несущему вертикальному по всей его длине.


1_Вставьте втулку (80.20.060) в длинный профиль, для большей устойчивости зафиксируйте втулку длинным винтом.

2_Привинтите держатель к короткому профилю (4 винта).

3_Поместите держатель поверх втулки и зафиксируйте его 2-мя короткими шурупами.

СБОРКА В ДЕТАЛЯХ


В_УРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ ИЛИ К СТЕНЕ.



Сначала втулка должна быть привинчена к стене.
После этого держатель к потолку или к стене должен быть установлен на профиль, и далее - помещен на втулку и зафиксирован двумя винтами с двух сторон.


Втулка для крепления
к стене или потолку 80.20.040

С_РЕГУЛИРУЕМАЯ НОЖКА:



Регулируемая ножка должна устанавливаться в несущий профиль через переходник. Переходник должен быть укреплен на несущем профиле с помощью четырех саморезов.


D_L-образный держатель для полок:




L-образный держатель используется для крепления полок и блоков с выдвижными ящиками. Он устанавливаются на несущий профиль с помощью универсального соединения. Пожалуйста, убедитесь, что зажимные винты при установке находятся с тыльной стороны, то есть со стороны стены . L-образный держатель должен быть укреплен двумя винтами через универсальный соединитель (т.е. потайными винтами 4,8 x 19 мм).

_СБОРКА В ДЕТАЛЯХ


E_КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК:




1_



2_




3_



4_



5_



6_



7_

_Держатели для стекла в левое и правое отверстие L-образного держателя (рисунок 1_и 2_).



_В зависимости от толщины стекла используйте прямоугольные прокладки из пористой резины различной толщины, 2 мм резиновая прокладка для стекла толщиной 10 мм, или 4 мм резиновая прокладка для стекла толщиной 8 мм. Прокладка устанавливается под верхний держатель стеклянной полки (см. детальный чертеж на стр. 15).

_Когда стеклянная полка установлена на L-образный держатель, положите на неё прокладку из пористой резины, посередине, так, что бы сверху она была закреплена (Г-образным) крепежом стеклянной полки (рисунок 3_и 4_).

Прикрепите держатель стеклянной полки нажав на него вниз и одновременно закрутыв крепежный винт. Используйте шестигранный ключ 2,5 мм (рисунок 5~ 7_).

СБОРКА В ДЕТАЛЯХ

F_ЯЩИКИ БЕЗ РОЛИКОВ:



Предварительно установите нижние L-образные держатели с обеих сторон на несущий вертикальный профиль (см. L-держатели для полок).

Определите положение и просвердите отверстие в черхней части корпуса (верхней трети боковой стенки) диаметром 6,5-7 мм. Затем определите местоположение универсальных креплений (80.40.050) на профиле-стойке и зафиксируйте их с обоих сторон.

Вставьте ящики в корпус и свинтите всю конструкцию. ВАЖНО: Блок с ящиками крепится к универсальному креплению (80.40.050) болтом изнутри.

G_БЛОК ЯЩИКОВ С РОЛИКАМИ:



Соберите основу для корпуса блока с ящиками. Для этого вам потребуется 4 детали из профиля, 4 угловых соединителя (80.20.080), болты, 4 ролика.

Рассверлите отверстие диаметром 8,5 мм для роликов в угловом соединителе (кубе) и нарежьте резьбу диаметром 10 мм.



Откройте куб и привинтите одну часть куба к несущему профилю (см. рисунок).

Закрепите профиль на корпу с помощью 2-3 винтов-саморезов.

Соберите всю конструкцию с помощью угловых соединителей, окончательно закрепите раму из профилей с блоком ящиков, установите ролики.

СБОРКА В ДЕТАЛЯХ

Н_АКСЕССУАРЫ:




Все аксессуары должны быть установлены в соответствии с описанными выше процедурами, то есть установлены на вертикальный несущий профиль с помощью универсальных креплений. Например, крепления для вешал смонтированы так же как и универсальные крепления.


Кронштейны для одежды, галстучницы и т.д. должны быть зафиксированы, кроме универсальных держателей, адаптерами различных размеров, как показано на следующих примерах.




1_



2_



3_




4_

Пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции:


- 1_ Крепите несущие элементы к адаптерам короткими винтами.
- 2_ и 3_ Укрепите колодку галстучницы к адаптеру с помощью четырех длинных винтов.
- 4_ Затем закрепите галстучницу с помощью адаптера и универсального крепления на несущий профиль.

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ



80.40.020
L-образный держатель


80.40.025
Крепление для
стеклянной полки



ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ПОЛКИ

Крепление для стеклянной
полки 80.40.025



ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ
L-ОБРАЗНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ И ДЕРЕВЯННАЯ
ПОЛКА.

